



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УТиСЗН АПМР
Е. А. Бабелурова

02 20 19 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 120

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края
- 1.2. Адрес объекта 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание основной школы 1 этаж, 255,9 кв.м
 - здание начальной школы 1 этаж, 510,4 кв.м
 - здание учебных мастерских 1 этаж, 111,5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания основной школы 1964, последнего капитального ремонта не проводился;
год постройки здания начальной школы 1986, последнего капитального ремонта 2013г;
год постройки здания учебных мастерских 1940, последнего капитального ремонта не проводился;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2019г, капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Набережная,5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут с. Садовое – Пятигорск (автобус),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нет*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</i>

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ремонт текущий</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ремонт текущий</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ремонт текущий</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ремонт текущий</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ремонт текущий, капитальный</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ремонт капитальный</i>
8	Все зоны и участки	<i>ремонт текущий, капитальный</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____ не требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__12__» _____ 02_____ 20_19____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта __120_____ от «__12__» _____ 02_____ 20_19____ г.
3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 20____ г.

Наумова И.В.
__12.02__ 20__19__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 120

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края
- 1.2. Адрес объекта 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- здание основной школы 1 этаж, 255,9 кв.м
 - здание начальной школы 1 этаж, 510,4 кв.м
 - здание учебных мастерских 1 этаж, 111,5 кв.м
- 1.4. Год постройки здания основной школы 1964, последнего капитального ремонта не проводился;
год постройки здания начальной школы 1986, последнего капитального ремонта 2013г;
год постройки здания учебных мастерских 1940, последнего капитального ремонта не проводился;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2019г , капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность Предгорный район,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Набережная,5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут с Садовое – Пятигорск (автобус),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ремонт текущий</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ремонт текущий</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ремонт текущий</i>
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	<i>ремонт текущий</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ремонт текущий, капитальный</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ремонт капитальный</i>
8.	Все зоны и участки	<i>ремонт текущий, капитальный</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы

Наумова И.В.

___12.02___ 20__19__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 120

Предгорный район

«__12__» ___02___ 20__19__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края

1.2. Адрес объекта 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

1.3. Сведения о размещении объекта:

- здание основной школы 1 этаж, 255,9 кв.м
- здание начальной школы 1 этаж, 510,4 кв.м
- здание учебных мастерских 1 этаж, 111,5 кв.м

1.4. Год постройки здания основной школы 1964, последнего капитального ремонта не проводился;

год постройки здания начальной школы 1986, последнего капитального ремонта 2013г;

год постройки здания учебных мастерских 1940, последнего капитального ремонта не проводился;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2019г, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация *Образование*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут с.Садовое – Пятигорск (автобус),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 5 м

3.2.2 время движения (пешком) 1 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4 Перекрестки: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</i>		
2	Вход (входы) в здание	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>		
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ДЧ-И (К, О, С, Г, У)</i>		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: __доступно__

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ремонт текущий</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>ремонт текущий</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ремонт текущий</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ремонт текущий</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ремонт текущий, капитальный</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>ремонт текущий</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>ремонт капитальный</i>
8.	Все зоны и участки	<i>ремонт текущий, капитальный</i>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
_____ доступно всем инвалидам
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ не требуется
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____ нет _____;

4.4.6. другое _____ нет _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_____ нет _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Представители общественных

организаций инвалидов

Председатель отделения всероссийского

Общества инвалидов Предгорного

муниципального района

Ставропольского края

Сидоров А.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители органов

социальной защиты населения,

консультант отдела труда

и социально правовых гарантий

Моргунов Р.С

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Директор Наумова Ирина Валентиновна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заведующий хозяйством Лагуткина Светлана Викторовна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с.

Садовое

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Неровности асфальтового покрытия. Местами отсутствие	(К, О, Г, У)	Устройство съездов на тротуар установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть		2		(К, О, Г, У)	Устройство съездов на тротуар установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1. 3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1. 4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1. 5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	Обустроить парковку, стоянку	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, Г, У)		3	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с.

Садовое

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2. 1	Лестница (наружная)	есть		4		О, С, Г, У	Нанесение тактильных элементов	Текущий ремонт
2. 2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2. 3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Отсутствует Тактильная информация об учреждении	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	Текущий ремонт
2. 4	Дверь (входная)	есть		6	Отсутствует световой и звуковой маяк	С, Г	Установка светового и звукового маяка Текущий ремонт	Текущий ремонт
2. 5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У)		7	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с.

Садовое

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		8	Отсутствуют тактильные обозначения	К, О, С, Г, У	Установка тактильных табличек, направляющих закрывание дверей	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		9	Отсутствуют устройства обеспечивающие задержку закрывания дверей	К, О, С	Установка устройства обеспечивающие задержку закрывания дверей	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		10	Отсутствует контрастная разметка тактильные элементы	К, О, С, Г, У	Установка устройства обеспечивающие задержку закрывания дверей и контрастную и тактильную разметку	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	<i>ДЧ-И (О, Г, У)</i>		11	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к

заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с.

Садовое

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		12	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек и направляющих полос	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)		13	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с.

Садовое

357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127

(Наименование объекта, адрес)

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		14	Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни	К, О, С	Обустройство одного места для маломобильных групп населения Установка тактильных обозначений	Капитальный, текущий ремонт
5.2	Душевая комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г, У)		15	Капитальный текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению:_____

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 28» Предгорного муниципального района Ставропольского края МБОУ ООШ № 28 с. Садовое
357390, Ставропольский край, Предгорный район, с.Садовое, улица Мира, 127
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		16	Отсутствует звуковое оповещение	К, О, Г, У	Необходимо внести изменения в программу	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть		17	Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С, Г,	Установка звуковых маяков и информаторов	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	С	Установка тактильных элементов на всех зонах	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О, Г, У)		18	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____